

Service certifikat

HANSEN
MONTAGE

8025

Kundeoplysninger



L.M. Transport Ans A/S
Bodalen 3, 8643 Ans
Tlf. 86 87 09 66
lm-transport@lm-transport.dk

Bemærkninger

Serviceoplysninger

Enheds nr.:
Kunde enheds nr.: 23
Kunde lokation:
Enhedstype: Pk 1900 / SLD
Variant: VR 100 4046 45
Fabrikat: Palfinger 575 chg
Max last: Bx 26 36
Req. nr.: 3
Godkendt:
Godkendt dato: 11-04-2026
Tekniker: Hentzen
Prøvebelastet: 70
Prøvebyrde: 95 chg
Servicekontrakt:
Serviceordre:

1. Kontrolleret	2. Skal repareres	3. Repareret	4. Rengjort / Justeret	5. Smurt, fedt	6. Bemærkninger			
CHECK / FEJLKODE	01	02	03	04	05	06	SIKKERHED	VÆRDI
1 KRANMONTERING PÅ CHASSIS								
2 Chassis forstærkning		X						
3 Bolteforbindelser		X						
4 KRANFUNDAMENT - STAMME								
5 Typeskilt		X						
6 Fundament		X						
7 Stamme		X						
8 Olie i drejehus		X						Felt
9 Slør i stammefod, drejefodlejer		X						
10 Slør i drejning		X						
11 Parkeringsbeslag		X						
12 Slid på tap, 3-punkt		X						
13 Slinger og rør fra styreventil til cyl.		X						
14 STØTTEBENSUM OG STØTTEBEN								
15 Støttebensum		X						
16 Støttebensudtræk		X						
17 Støttebenslåse og sikkerhedskroge		X						
18 Støttebenscylinder		X						
19 Slinger og rør fra styreventil til cyl.		X						
20 Ruller/og slidklodser		X						
21 LØFTEARM		X						
22 Løftearm		X						
23 Stålkonstruktion		X						
24 Akseltappe og bøs, løftecyl		X						
25 Akseltappe og bøs, strammeløftearm		X						
26 Løftearmscylinder		X						
27 Axeltappe/bøsn, løftecyl, top-bund		X						
28 Rør og sl. fra styrevent. til cyl.		X						
29 VIPPEARM								
30 Stålkonstruktion		X						
31 Akseltappe og bøs, løftearm-vippearm		X						Pdk stor
32 Vippearmscylinder		X						
33 Akseltappe og bøs, vipcyl./top-bund		X						
34 Rør og sl. fra styrevent. til cyl.		X						
35 UDSKUD								
36 Stålkonstruktion		X						
37 Slidklodser		X						
38 Udsudscylindre		X						
39 Akseltappe og bøs, på udsk.cy. top/bund		X						
40 Rør og sl. fra styrevent. til cyl.		X						
41 Krogfæste		X						
42 Krogaksel		X						
43 Sikkerhedskrog, svirvel/pal		X						
44 STYREVENTIL								
45 Utætheder/tilspænding		X						
46 Betjeningshåndtag og stænger		X						

Service certifikat

HANSEN
MONTAGE


1. Kontrolleret	2. Skal repareres	3. Repareret	4. Rengjort / Justeret	5. Smurt, fedt	6. Bemærkninger			
CHECK / FEJLKODE	01	02	03	04	05	06	SIKKERHED	VÆRDI
47	Symboler ved styrehåndtag	X						
48	Indstillinger og plombering	X						
49	HYDRAULIK-SYSTEM							
50	Pumpe/kardan	X						
51	Hydraulikolie	X						
52	Suge-, tryk- og returfilter	X						
53	Sugefilter	X						
54	Trykfilter	X						
55	Returfilter	X						
56	ELEKTRISK SIKKERHEDSUDSTYR							
57	Bokse/stik/ledninger	X						
58	Nødstop	X						
59	Lastvisning 90 og 100 %	X						
60	Plomberet nedkøring	X						
61	Funktionskontrol	X						
62	FJERNBETJENING							
63	Bokse, stik og ledninger	X						
64	Nødstop	X						
65	Symboler	X						
66	Funktionstest	X						
67	HYDRAULISK VÆRKTØJ							
68	Slangeførring ventil til kobling	X						
69	Utætheder	X						
70	JIB							
71	Stålkonstruktion							
72	Slidklodser							
73	Udskudscylindre							
74	Vippecylinder							
75	Axeltappe og bøsninger Cyl. top/bund							
76	Ophæng og fastsp. af jib							
77	Rør og sl. fra styrevent. til cyl.							
78	Krogfæste							
79	Pakningsbeslag							
80	Synlig belastningsskilt							
81	SPIL							
82	Spilramme							
83	Wire							
84	Wirestop top/bund							
85	Overlastsikring							
86	Rør og sl. fra Styrevent. til spilmotor							
87	Bremse							
88	MANDSKABSKURV							
89	Ophæng							
90	Betjeningsorganer/nødstop							
91	Gelænder							
92	Ramme							
93	Luge/lukkemekanisme							
94	Sensor på støtteben							
95	Faldsikring							
96	ANDET							
97	Platform	X						
98	Sektorbegrænsninger	X						
99	Typeskilt	X						
100	Næste service mærke	X						
101								
102								
103								
104								
105								
106								
107								
108								
109								
110								

Provebelastning

Prøvebelastning udført i overensstemmelse med gældende regler og lastfaktor som benævnt nedenfor.
Redskabet belastes i ugunstig stilling som vist i nedenstående skema.

Belastningen er udført i overensstemmelse med AT-anvisning 2.3.0.2 og 2.3.0.3

Dette eftersyn giver ingen garanti for driftstop



A=Længde/prøvelast

B=Længde/prøvelast

C=Længde/prøvelast

D=Længde/prøvelast

14.3m/950kg

Bemærkninger:

11/4-24 M. Hansen

Signatur