

# Volvo FL 240 (12 ton) NTM 9,7m<sup>3</sup>, Müllfahrzeug



Scanvo Trucks Danmark A/S  
 Hårup Skovvej 7, Hårup  
 8600 Silkeborg

Sælger  
 Salgsafdeling  
 salg@scanvo.dk  
 +45 8724 4370  
 +45 3046 2148 / +45 2498 2148

Basis		Motor und Transmission		Bremsen	
Type	LKW	Motor	5,1 ltr	Scheibenbremse	✓
Aksel	4x2	PS	240	ABS	✓
Stand	Sehr Gut	Km	129525	Motorbremse	✓
<b>Zulassung</b>		Getriebe	I-Sync. ATO1056 aut shift	Motorbremse	EPG
Baujahr	2019	Eurotyp	6	<b>Federung</b>	
Zulassungsdatum	06-11-2019	Anzahl Tanks	1	Vorne, Parabel	✓
Polizeiliches Kennzeichen	CN26085	Tank Liter	215	Hinten, Luft	✓
Letzte Hauptuntersuchung	11-09-2024	Hinterachse, Einzelaustausch	✓	<b>Dimension</b>	
Fahrzeugidentifizierungsnummer	YV2T0W1A7KZ127369	PTO motor	✓	Außenhöhe mm	xxx
Referenznummer	7669	Adblue tank liter	32	Außenlänge mm	xxx
<b>Fahrerhaus</b>		Ohne Kupplungspedal	✓	<b>Gesamtgewicht</b>	
Fahrerhaustyp	Day cab	<b>Cabine detail outside</b>		Nutzlast kg	3490
Aircondition	✓	Warnungslicht	✓	zul. Gesamtgewicht kg	11990
Spiegelkamera	✓	Farbe	RAL 5017 Traffic blue	Leergewicht kg	8500
Heckkamera	✓	Lichtkästen	✓	<b>Verdichter</b>	
Radio	✓	<b>Fahrgestell</b>		M3	9,7
Sitze	2 mands bænkesæde	Radstand mm	3500	Siedlungsabfälle	✓
Automatische Katastrophenbremse (FCW)	✓	Achslast, vorne kg	5000	Fabrikat	NTM
Elektrische Fensterheber	✓	Achslast, hinten kg	8500	Type	K-STD
<b>Bereifung</b>		Werkzeugkasten	✓	Serie nummer	23148
% Resttiefe	60 - 80	Arbeitslicht	✓	Baujahr	2019
Größe	285/70R19,5			1 Raum	✓

## Beskrivelse

Volvo FL 240 Hk 4x2 (12 Tonnen) Müllwagen

NTM K-STD 1 Kammer Tagesrecyclinganlage - 9,7 m<sup>3</sup> Lift für Minicontainer - Werkzeug-/Magazinbox im Aufbau - Zentralschmierung der Recycling NTM Anlage

Zahlreiche nach hinten gerichtete Arbeitsscheinwerfer sowie Rundumleuchten und beleuchtete Schilder auf dem Dach und der Rückseite der Recyclinganlage

215 l Dieseltank – 32 l AD Blue-Tank – 3500 mm Achsabstand – Parabelfederung vorn + Luftfederung – I-Sync. ATO1056 automatische Schaltung

Day Cab Low Entry - 2-Mann-Beifahrersitz - Klimaanlage - Rückfahrkamera - FCW automatische Notbremsung gegen Kollision - Rückfahralarm - Spurverlassenswarnung - RAL 5017 Verkehrsblau

In sehr gutem Zustand und regelmäßig von Volvo gewartet.

- AN OFFER YOU CAN'T REFUSE

Kontaktieren Sie Scanvo Trucks +45 87244370 - oder senden Sie eine E-Mail an salg@scanvo.dk

Weitere Recycling-LKW finden Sie auf unserer Website [www.scanvo.dk](http://www.scanvo.dk) + 300 weitere Einheiten



Nye og brugte containere  
Mere end 100 enheder!









