

Volvo FM420 8x2*6 Trippel NTM 25m3, Müllfahrzeug



Scanvo Trucks Danmark A/S
Hårup Skovvej 7, Hårup
8600 Silkeborg

Sælger
Salgsafdeling
salg@scanvo.dk
+45 8724 4370
+45 3046 2148 / +45 2498 2148

Basis	
Type	LKW
Aksel	8x2*6
Stand	Sehr Gut
Zulassung	
Baujahr	2016
Zulassungsdatum	01-11-2016
Polizeiliches Kennzeichen	BE97309
Letzte Hauptuntersuchung	27-09-2024
Fahrzeugidentifizierungsnummer	YV2XTW0FXGA793461
Referenznummer	7826
Motor und Transmission	
Motor	R6
PS	420
Km	500300
Getriebe	I-shift
Eurotyp	6
Anzahl Tanks	1
Tank Liter	330
Hinterachse, Einzelaustausch	✓
PTO motor	✓
Adblue tank liter	64
Ohne Kupplungspedal	✓

Fahrerhaus	
Fahrerhaustyp	Day cab
Spiegelkamera	✓
Ausstattungspaket	komfort +
Radio	✓
Automatische Klimaanlage	✓
Cabine detail outside	
Farbe	Traffic Blue RAL 5017
Lichtkästen	✓
Nebelscheinwerfer	✓
zusätzliche Scheinwerfer	✓
Blitz Licht	✓
Fahrgestell	
Radstand mm	4600
Achslast, vorne kg	9000
Achslast, hinten kg	24000
Werkzeugkasten	✓
Arbeitslicht	✓
Hydraulisch gelenkten Hinterachse	✓
Anhebbbar Achsen	2. + 4.
Bereifung	
% Resttiefe	50/50 - 100/60 - 100/100 - 100/40
Größe	385/55R22,5 - 385/55R22,5 - 315/70R22,5 - 385/55R22,5

Bremsen	
Scheibenbremse	✓
ABS	✓
Motorbremse	✓
Federung	
Vorne, Luft	✓
Hinten, Luft	✓
Gesamtgewicht	
Nutzlast kg	14545
zul. Gesamtgewicht kg	32000
Leergewicht kg	16915
Verdichter	
M3	25
Siedlungsabfälle	✓
Industrie-Entsorgung	✓
Fabrikat	NTM
Type	KGH-HB
Serie nummer	20301
Baujahr	2016
Winde	✓
Lift	✓
Weighing system	✓
1 Raum	✓

Beskrivelse

Volvo FM420 HK 8x2*6 Dreifach-Chassis-Müllwagen

NTM KGH - HB 1-Kammer-Industrieabfallentsorgungsanlage, Baujahr 2016, 25 m³, Wiegezellen unter der Ladefläche von Poul Tarp und Drucker im Fahrerhaus, Dachwinde, Hebebühne für Minicontainer, Werkzeug-/Magazinkasten im Aufbau

Zahlreiche nach hinten gerichtete Arbeitsscheinwerfer sowie Rundumleuchten und Leuchtschilder auf dem Dach und der Rückseite der Abfallentsorgungsanlage

EURO 6 Umweltmotor, 330-l-Dieseltank, 64-l-AD-Blue-Tank, 4600 mm Achsabstand, Vollluftfederung, I-Shift-Automatikschaltung, hydraulisch lenkbare 2. und 4. Achse, beide liftbar

Tagesfahrerhaus mit niedrigem Einstieg, Klimaanlage, Motor-/Kabinenheizung hinten, Fahrradkamera, Heckalarm, werkseitig lackiert in Verkehrsblau RAL 5017

Der Wagen befindet sich in einem dem Baujahr entsprechenden normalen und funktionsfähigen Zustand und ist durchgehend gewartet. Die letzte Wartung erfolgte am 27.09.2024 bei km. 461.433 Ölwechsel + Getriebe + Hinterachsöl

Kontakt: Scanvo Trucks +45 87244370 oder per E-Mail an salg@scanvo.dk



