



Kel-Berg D24B3 6,0 - 6,5 mtr. containere, Behältertransportanhänger



Scanvo Trucks Danmark A/S
Hårup Skovvej 7, Hårup
8600 Silkeborg

Sælger
Salgsafdeling
salg@scanvo.dk
+45 8724 4370
+45 3046 2148 / +45 2498 2148

Zulassung		Bremsen		Dimension	
Baujahr	2016	Trommelbremse	✓	Innenlänge mm	5900
Zulassungsdatum	11-04-2016	ABS	✓	Ladefläche höhe mm	1080
Polizeiliches Kennzeichen	EZ1973	Gesamtgewicht		Federung	
Letzte Hauptuntersuchung	26-06-2025	Nutzlast kg	18800	Luft	✓
Fahrzeugidentifizierungsnummer	SKBD24B30GKE19226	zul. Gesamtgewicht kg	24000	Fahrgestell	
Referenznummer	7814	Leergewicht kg	5200	Achslast, vorne kg	9000
Basis		Anschlüsse		Achslast, hinten kg	9000 + 9000
Type	Anhänger	Stromanschluss	EBS + 15 polet lysstik	Werkzeugkasten	✓
Aksel	3	Luftanschluss	duromatic	Randstand 1. aksel mm	3090
Stand	Gut	Hersteller	57mm træk øje	Länge fahrzeugs mm max 8800 - min 8200 incl. gaffelstykke ibag	
Bereifung		Variable Deichsel	ja	Hydraulic 1.	✓
% Resttiefe	90/90 - 40/50 - 80/80	Kupplungshöhe mm	800	Schaft-Typ	BPW
Größe	265/70R19,5	Kipper		Anhebbar Achsen	2.
		3-Seiten-Kipper	✓	Fester Stoßfänger	✓

Beskrivelse

Kelberg Typ D24B3 3-Achs-Überladewagen mit Dreiseitenkipper – für 6000 bis 6500 mm große Container

5900 mm auf Flachstück – 300 mm bis zur Mitte der innersten Position der Containerrolle + 100 mm weiter ausziehbar – Gabelstück kann 250 mm weiter bis zur festen Stoßstange herausgezogen werden, sodass nur noch ein Überhang von 250 mm entsteht.

2 x 2 Stück Container-Außenverriegelung – feststehende Stoßstange – Kunststoff-Werkzeugkasten

Schiebedeichsel mit Vorderteil 2000 mm bis Mitte Deichselbolzen + 500 mm nach vorn bis Vorderkante – Kupplungslänge 8400 mm + 400 mm bis Gabelstück für Containerrolle – kann um 600 mm gekürzt werden – Kupplungshöhe 800 mm – 57 mm Zugöse

BPW-Achsen – Luftfederung mit Hebe-/Senkventilen – Achslift an der 2. Achse – Trommelbremsen – 265/70R19.5 mit gutem Reifenzustand

2 Stk. LED-Rückfahrscheinwerfer + Arbeitsscheinwerfer unter der Ladefläche an der 1. Achse + 2 Stk. LED-Rückleuchten hinten

Das Fahrgestell ist für das Baujahr in gutem Zustand. Die Felgen und der obere Teil der Ladefläche müssen jedoch lackiert werden. Der rote Fahrgestellrahmen wurde mit einer Inspektion vom 26.06.2025 geliefert.

Kontakt: Scanvo +45 87244370 oder per E-Mail an salg@scanvo.dk

Wir bieten stets eine große Auswahl an neueren Transportgeräten sowie eine große Auswahl an neuen und gebrauchten Hebebehältern an. Weitere Informationen finden Sie unter www.scanvo.dk





