

Mercedes-Benz Antos 1827 L, Gardin



Scanvo Trucks Danmark A/S
Hårup Skovvej 7, Hårup
8600 Silkeborg

Sælger
Salgsafdeling
salg@scanvo.dk
+45 8724 4370
+45 3046 2148 / +45 2498 2148

Basis	
Type	Lastbil
Aksel	4x2
Stand	Meget god
Registrering	
Årgang	2017
Reg. dato	21-06-2017
Reg. nr.	BN54617
Sidst synet	12-06-2025
Stelnummer	WDB96300310161870
Ref. nr.	7903

Motor og transmission	
Hk	270
Km	250000
Gearkasse	Aut shift
Eurotype	6
Tank antal	1
Brændstof tank liter	300
Ad-blue	✓
Adblue tank liter	80
Uden koblingspedal	✓

Kabine	
Kabinetype	day cab
Bakkamera	✓
Radio	✓
Afstandsradar (ACC)	✓
Automatisk katastrofe bremse (FCW)	✓
Chassis	
Akselafstand mm	6100
Akseltryk, for kg	8000
Akseltryk, bag kg	11500
Arbejdslys under lad	✓

Dæk	
% tilbage	60 - 60
Størrelse	315/70R22,5
Bremser	
ABS	✓
Affjedring	
For, luft	✓
Bag, luft	✓

Vægt	
Totalvægt kg	18000

Presenning	
Skydegardin i siderne	✓

Dimensioner	
Ind. højde mm	2780
Ind. bredde mm	2480
Ind. længde mm	8500
Indlæsningshøjde side mm	2650
Indlæsningshøjde bag mm	2780
Indvendig lys	✓
Kubik meter	xx
Ladbund højde mm	xxx
Lad / kasse	
Bund	alu profil
Sidefjelde	✓
Højde på sidefjelde mm	800
Kinnegrip	✓
Kasstype	Gardinlad
Surrings ringe i bund	✓
Lift	
Lift kg	2500
Fabrikat	Zepro
Topluge	✓
Højde på Liftplade mm	2000
Årgang	2016
Model	ZHD 250-155 MA
Serie nr.	321791

Beskrivelse

Mercedes Antos 1827 4x2 L

Alu gardin fragtlad - 21 paller
indvendige mål: L 8500 x B 2480 x H 2780 mm (lysmål i bagrammen 2780 mm og 2650 mm i siden) - 59 m3 - presenning tag - alu.
profil plankebund - LED lys i kassen - LED lygter under lad + i bag - værktøjskasse

Zepro 2500 kg - 2000 mm liftplade + radiostyring ?

Euro 6 - aut. gearskift - luftaffjedring for + luft bag

Dag førerhus med lav indstigning - klima anlæg - navigation - tagspoiler- Lane assist + Katastrofebremse - cyklist + bak kamera -
lysskilt - rotorblink - RAL 5017 Blå fabrikslakeret førerhus

~~Bemærk den lave km stand - synet 12/6-2025 og fremstår i meget fin stand - gardinsider hvor logo er redigeret væk~~
- AN OFFER YOU CAN'T REFUSE

Fremstår i pæn og regulær stand - service iht. til display - presenninger der er fjernet skrift med photoshop

Ved interesse kontakt os på +45 8724 4370 / salg@scanvo.dk eller se vores udvalg af distributionsbiler på www.scanvo.dk









