

Interconsult 64m3 STRT1-64CA med tip, Silotrailer



Scanvo Trucks Danmark A/S
 Hårup Skovvej 7, Hårup
 8600 Silkeborg

Sælger
 Salgsafdeling
 salg@scanvo.dk
 +45 8724 4370
 +45 3046 2148 / +45 2498 2148

| Basis | |
|----------------|-----------|
| Type | Auflieger |
| Aksel | 4 |
| Stand | Sehr Gut |
| Federung | |
| Luft | ✓ |
| Bremsen | |
| Scheibenbremse | ✓ |
| ABS | ✓ |

| Fahrgestell | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Achslast, hinten kg | 30000 |
| Randstand 1. aksel mm | 5890 |
| Schaft-Typ | SAF |
| Anhebbar Achsen | 1. |
| Bereifung | |
| % Resttiefe | 20/20 - 90/90 - 70/40 - 90/90 |
| Größe | 385/65R22,5 |

| Zulassung | |
|--------------------------------|-------------------|
| Baujahr | 2007 |
| Zulassungsdatum | 26-10-2007 |
| Polizeiliches Kennzeichen | CY2613 |
| Letzte Hauptuntersuchung | 06-10-2023 |
| Fahrzeugidentifizierungsnummer | YT9ST643371015217 |
| Referenznummer | 7710 |
| Gesamtgewicht | |
| Nutzlast kg | 38320 |
| zul. Gesamtgewicht kg | 47000 |
| Leergewicht kg | 8650 |
| King pin kg | 17000 |

Beskrivelse

SILOTANKANHÄNGER INTERCONSULT Typ: STRT1-64CA

Fassungsvermögen des Alu-Tanks: 64 m3 – Kolben mit vorderer Spitze

Schwerpunkthöhe bei zulässigem Gesamtgewicht 2088 mm, entsprechend 97,6 % der Spurweite über den äußersten Rädern.

Zugelassen für den Transport pulverförmiger Stoffe, mit einem maximalen Füllgrad von 80 %.

Tank ist in gutem Zustand, auch innen sauber und ohne Risse

SAF-Achsen - Luftfederung - Scheibenbremsen - Achslift an der 1. Achse - */Spurführung an der 4. Achse

Zusätzliche 1. Achse im Jahr 2019 hinzugefügt

Scheint in jedem Jahr in einem normalen Zustand zu sein, sowohl der Tank als auch der Fahrgestellrahmen
 */ Überprüfen Sie, ob die 4. Achse fest sitzt. Die Spitzenführung hinten muss vor der Verwendung der Kippfunktion abgetrennt und geschmiert/gelockert werden

KONTAKT SCANVO +45 87244370 - MAIL: SALG@SCANVO.DK

Weitere Transportlösungen finden Sie auf unserer Website www.scanvo.dk







