



Scanvo Trucks Danmark A/S
Hårup Skovvej 7, Hårup
8600 Silkeborg

Sælger
Salgsafdeling
salg@scanvo.dk
+45 8724 4370
+45 3046 2148 / +45 2498 2148

Zulassung		Bremsen		Dimension	
Baujahr	2016	Trommelbremse	✓	Innenlänge mm	5900
Zulassungsdatum	11-04-2016	ABS	✓	Ladefläche höhe mm	1080
Polizeiliches Kennzeichen	EZ1973	Gesamtgewicht		Federung	
Letzte Hauptuntersuchung	15-04-2026	Nutzlast kg	18800	Luft	✓
Fahrzeugidentifizierungsnummer	SKBD24B30GKE19226	zul. Gesamtgewicht kg	24000	Fahrgestell	
Referenznummer	7814	Leergewicht kg	5200	Achslast, vorne kg	9000
Basis		Anschlüsse		Achslast, hinten kg	9000 + 9000
Type	Anhänger	Stromanschluss	EBS + 15 polet lysstik	Werkzeugkasten	✓
Aksel	3	Luftanschluss	duromatic	Randstand 1. aksel mm	3090
Stand	Gut	Hersteller	57mm træk øje	Länge fahrzeugs mm max 8800 - min 8200 incl. gaffelstykke ibag	
Bereifung		Variable Deichsel	ja	Hydraulic 1.	✓
% Resttiefe	90/90 - 40/50 - 80/80	Kupplungshöhe mm	800	Schaft-Typ	BPW
Größe	265/70R19,5	Kipper		Anhebbar Achsen	2.
		3-Seiten-Kipper	✓	Fester Stoßfänger	✓

Beskrivelse

Kelberg Typ D24B3 Dreiachs-Transferanhänger mit 3-Wege-Kippvorrichtung – für Container von 6000 bis 6500 mm Länge

5900 mm auf ebener Fläche – 300 mm bis zur innersten Position der Containerrolle + 100 mm Auszug – Gabelzinken können 250 mm weiter bis zum festen Stoßfänger ausgezogen werden, sodass der Überstand nur 250 mm beträgt.

2 x 2 Stück Externe Containerverriegelungen – fester Stoßfänger – Werkzeugkasten aus Kunststoff

Gleitdeichsel mit 2000 mm Abstand zum vorderen Teil (Mitte der Deichselbolzen) + 500 mm Abstand zur Vorderkante – Kupplungslänge 8400 mm + 400 mm bis zum Gabelstück für die Containerrolle – um 600 mm reduzierbar – Kupplungshöhe 800 mm – 57-mm-Zugöse

BPW-Achsen – Luftfederung mit Hebe-/Senkventilen – Achslift an der 2. Achse – Trommelbremsen – 265/70R19.5 mit gutem Reifenzustand

2 LED-Rückfahrcheinwerfer + Arbeitsscheinwerfer unter der Ladefläche an der 1. Achse + 2 LED-Rückleuchten hinten

Das Fahrgestell befindet sich dem Alter entsprechend in gutem Zustand, Felgen und Ladeflächenoberseite müssen jedoch lackiert werden – roter Fahrgestellrahmen

Alle Bremsen geprüft und geschmiert – 2 Luftbehälter + 2 Bremszylinder ersetzt – Anhängerkupplungsbolzen + Buchsen ersetzt Luftbalg – Bolzen im Drehkranz ersetzt, Lieferung mit neuer Inspektion ab April 2026

Kontaktieren Sie Scanvo unter +45 87244370 oder per E-Mail an salg@scanvo.dk

Wir bieten stets eine große Auswahl an neueren Transportgeräten sowie eine große Auswahl an neuen und gebrauchten Hebecontainern – mehr dazu unter www.scanvo.dk





