

Volvo FM420 8x2*6 Trippel NTM 25m3, Müllfahrzeug



Scanvo Trucks Danmark A/S
Hårup Skovvej 7, Hårup
8600 Silkeborg

Sælger
Salgsafdeling
salg@scanvo.dk
+45 8724 4370
+45 3046 2148 / +45 2498 2148

Basis		Fahrerhaus		Bremsen	
Type	LKW	Fahrerhaustyp	Day cab	Scheibenbremse	✓
Aksel	8x2*6	Spiegelkamera	✓	ABS	✓
Stand	Sehr Gut	Ausstattungspaket	komfort +	Motorbremse	✓
Zulassung		Radio	✓	Federung	
Baujahr	2016	Automatische Klimaanlage	✓	Vorne, Luft	✓
Zulassungsdatum	01-11-2016	Cabine detail outside		Hinten, Luft	✓
Polizeiliches Kennzeichen	BE97309	Farbe	Traffic Blue RAL 5017	Gesamtgewicht	
Letzte Hauptuntersuchung	27-09-2024	Lichtkästen	✓	Nutzlast kg	14545
Fahrzeugidentifizierungsnummer	YV2XTW0FXGA793461	Nebelscheinwerfer	✓	zul. Gesamtgewicht kg	32000
Referenznummer	7826	zusätzliche Scheinwerfer	✓	Leergewicht kg	16915
Motor und Transmission		Blitz Licht	✓	Verdichter	
Motor	R6	Fahrgestell		M3	25
PS	420	Radstand mm	4600	Siedlungsabfälle	✓
Km	500300	Achslast, vorne kg	9000	Industrie-Entsorgung	✓
Getriebe	I-shift	Achslast, hinten kg	24000	Fabrikat	NTM
Eurotyp	6	Werkzeugkasten	✓	Type	KGH-HB
Anzahl Tanks	1	Arbeitslicht	✓	Serie nummer	20301
Tank Liter	330	Hydraulisch gelenkten Hinterachse	✓	Baujahr	2016
Hinterachse, Einzelaustausch	✓	Anhebbbar Achsen	2. + 4.	Winde	✓
PTO motor	✓	Bereifung		Lift	✓
Adblue tank liter	64	% Resttiefe	50/50 - 100/60 - 100/100 - 100/40	Weighing system	✓
Ohne Kupplungspedal	✓	Größe	385/55R22,5 - 385/55R22,5 - 315/70R22,5 - 385/55R22,5	1 Raum	✓

Beskrivelse

Volvo FM420 HK 8x2*6 Dreifach-Chassis-Müllwagen

NTM KGH - HB 1-Kammer-Industrieabfallentsorgungsanlage, Baujahr 2016, 25 m³, Wiegezellen unter der Ladefläche von Poul Tarp und Drucker im Fahrerhaus, Dachwinde, Hebebühne für Minicontainer, Werkzeug-/Magazinkasten im Aufbau

Zahlreiche nach hinten gerichtete Arbeitsscheinwerfer sowie Rundumleuchten und Leuchtschilder auf dem Dach und der Rückseite der Abfallentsorgungsanlage

EURO 6 Umweltmotor, 330-l-Dieseltank, 64-l-AD-Blue-Tank, 4600 mm Achsabstand, Vollluftfederung, I-Shift-Automatikschtaltung, hydraulisch lenkbare 2. und 4. Achse, beide liftbar

Tagesfahrerhaus mit niedrigem Einstieg, Klimaanlage, Motor-/Kabinenheizung hinten, Fahrradkamera, Heckalarm, werkseitig lackiert in Verkehrsblau RAL 5017

Der Wagen befindet sich in einem dem Baujahr entsprechenden normalen und funktionsfähigen Zustand und ist durchgehend gewartet. Die letzte Wartung erfolgte am 27.09.2024 bei km. 461.433 Ölwechsel + Getriebe + Hinterachsöl

Kontakt: Scanvo Trucks +45 87244370 oder per E-Mail an salg@scanvo.dk

Weitere Müllfahrzeuge finden Sie auf unserer Website www.scanvo.dk + 300 weitere Fahrzeuge













