

Mercedes-Benz 1848 LSnR - low, Sattelzugmaschine



Scanvo Trucks Danmark A/S
Hårup Skovvej 7, Hårup
8600 Silkeborg

Sælger
Salgsafdeling
salg@scanvo.dk
+45 8724 4370
+45 3046 2148 / +45 2498 2148

Basis		Federung		Fahrerhaus	
Type	Zugmaschine	Vorne, Luft	✓	Fahrerhaustyp	Sove kabine
Aksel	4x2	Hinten, Luft	✓	Anzahl Schlafplätze	2
Stand	Sehr Gut	Bremsen		Motor und Standheizung	✓
Zulassung		Scheibenbremse	✓	Radio	✓
Baujahr	2018	ABS	✓	Kühlschrank	✓
Zulassungsdatum	06-02-2018	Motorbremse	✓	Walkie	✓
Polizeiliches Kennzeichen	BX27631	Cabine detail outside		Abstandsradar	✓
Letzte Hauptuntersuchung	24-03-2025	Warnungslicht	✓	Multifunktionslenkrad	✓
Fahrzeugidentifizierungsnummer	WDB96340410229089	Farbe	Blå metalic	Luftfederung Fahrerhaus	✓
Referenznummer	8051	Spoiler	✓	Automatische Klimaanlage	✓
Motor und Transmission		Nebelscheinwerfer	✓	Automatische Katastrophenbremse (FCW)	✓
Motor	OM471LA.6-10	zusätzliche Scheinwerfer	✓	Ledersitze	✓
PS	480	Blitz Licht	✓	Bereifung	
Km	441000	Fahrgestell		% Resttiefe	xx - xx
Getriebe	Aut power shift	Radstand mm	3700	Größe	355/50R22,5 - 315/60R22,5
Eurotyp	6	Achslast, vorne kg	8000	Leichtmetallräder	✓
Anzahl Tanks	1	Achslast, hinten kg	11500	Drehbare Sattelplatte	
Tank Liter	400 + 300	Alu-Abdeckung	✓	Fest	✓
Adblue tank liter	40	Gesamtgewicht		Sattelhöhe mm	1000
Ohne Kupplungspedal	✓	zul. Gesamtgewicht kg	18000		
		Leergewicht kg	8100		

Beskrivelse

Mercedes Actros 1848 4x2 LSnR Mega-Sattelzugmaschine

Geringe Laufleistung: 441.000 km – sehr guter Zustand

Feste Sitzbank, Sitzbankhöhe 1000 mm (durch Entfernen der Wellplatte um 40 mm erhöhbar)
Große Aluminiumabdeckung über dem gesamten Chassis – Chassisverkleidung
1 x ca. 400-Liter-Dieseltank links – 1 x ca. 300-Liter-Dieseltank rechts 40-Liter-AD-Blue-Tank links
24-Volt-Stromversorgung für Anhänger – LED-Rückfahr-/Arbeitsscheinwerfer in beiden Aufbauten + unter dem Fahrerhaus

Euro 6 – Automatikgetriebe – Vollluftfederung – 3700 mm Achsabstand

Schlafkabine – 2 Schlafplätze – Kühlschrank – Motor-/Kabinenheizung – Klimaanlage – Fahrerhausklimaanlage – Spoiler – Mitgänger-Leitstand – Nebelscheinwerfer + Fernlicht im Stoßfänger – Sitze mit Kunstlederbezug – dunkelblaue Werkslackierung

Innerlich und außen in gutem Zustand – Wartung gemäß Anzeige

Kontaktieren Sie Scanvo unter +45 87244370 oder per E-Mail an salg@scanvo.dk

Weitere Zugmaschinen und Anhänger finden Sie unter www.scanvo.dk
Send feedback

- AN OFFER YOU CAN'T REFUSE











