

Volvo FM460 8x2*6 - FAUN 533L frontpress, Müllfahrzeug



Scanvo Trucks Danmark A/S
Hårup Skovvej 7, Hårup
8600 Silkeborg

Sælger
Salgsafdeling
salg@scanvo.dk
+45 8724 4370
+45 3046 2148 / +45 2498 2148

Basis	
Type	LKW
Aksel	8x2*6
Stand	Sehr Gut
Zulassung	
Baujahr	2018
Zulassungsdatum	31-10-2018
Polizeiliches Kennzeichen	CE19796
Fahrzeugidentifizierungsnummer	YV2XTY0F4JA830202
Referenznummer	8086
Fahrerhaus	
Fahrerhaustyp	Day cab
Spiegelkamera	✓
Heckkamera	✓
Radio	✓
Automatische Klimaanlage	✓
Standheizung	✓
Bereifung	
% Resttiefe	
60/80 - 80/60 - 90/90 - 90/90	
Größe	
385/55R22,5 - 385/55R22,5 - 315/70R22,5 - 315/70R22,5	

Motor und Transmission	
PS	460
Km	319200
Getriebe	Powertronic PT2606
Eurotyp	6
Anzahl Tanks	1
Tank Liter	330
Hinterachse, Einzelaustausch	✓
PTO motor	✓
Adblue tank liter	64
Ohne Kupplungspedal	✓
Cabine detail outside	
Farbe	RAL 5017 Trafficv Blue
Nebelscheinwerfer	✓
Fahrgestell	
Radstand mm	5100
Getriebekühler	✓
Arbeitslicht	✓
Anhebbbar Achsen	4.

Bremsen	
Scheibenbremse	✓
ABS	✓
Motorbremse	VEB +
Federung	
Vorne, Luft	✓
Hinten, Luft	✓
Gesamtgewicht	
zul. Gesamtgewicht kg	32000 / 35000
Leergewicht kg	19730
Verdichter	
M3	x
Industrie-Entsorgung	✓
Fabrikat	FAUN
Type	FAUN 533L frontpress
Serie nummer	31533-18-400827
Baujahr	2018
Lift	✓
Weighing system	✓
1 Raum	✓

Beskrivelse

Volvo FM 460 PS, 8x2*6-Fahrgestell (Dreiachser) als Müllfahrzeug

FAUN 533L Frontlader-Aufbau für Industrieabfälle (Modell 2018); Wiegesystem (Wägezellen) unter dem Aufbau; Drucker im Fahrerhaus; Frontlader-Vorrichtung für Container; Werkzeug-/Staukasten unter dem Aufbau

Umfangreiche Arbeitsscheinwerfer (nach hinten gerichtet) sowie Rundumleuchten und beleuchtete Schilder auf dem Dach und am Heck des Aufbaus

Euro-6-Motor – 330-l-Dieseltank – 64-l-AdBlue-Tank – 5100 mm Radstand – Vollluftfederung – Powertronic PT2606 Automatikgetriebe – 4. Achse lenk- und liftbar – VDS (Volvo Dynamic Steering)

Kurzes Fahrerhaus (Day Cab) mit niedrigem Einstieg – Klimaautomatik – Rückfahr- und Abbiegekameras (für Radfahrer) – Rückfahrwarner – luftgefedertes Fahrerhaus (hinten) – Standheizung für kurze Pausen – Werkslackierung in Verkehrsblau (RAL 5017)

Guter, funktionsfähiger Zustand entsprechend dem Alter; regelmäßige Wartung (letzter Service: 27.09.2024 bei 461.433 km, inkl. Ölwechsel sowie Wechsel von Getriebe- und Hinterachsöl)

Lieferung ggf. auch als reines Fahrgestell möglich

- AN OFFER YOU CAN'T REFUSE

Kontaktieren Sie Scanvo Trucks unter +45 87244370 oder per E-Mail an salg@scanvo.dk

Weitere Müllfahrzeuge finden Sie auf unserer Website www.scanvo.dk (über 300 weitere Fahrzeuge verfügbar)







