Mercedes-Benz Econic 1830, Müllfahrzeug



Scanvo Trucks Danmark A/S
Hårup Skovvej 7, Hårup
8600 Silkeborg

Sælger
Salgsafdeling
salg@scanvo.dk
+45 8724 4370
+45 3046 2148 / +45 2498 2148

Basis	
Type	LKW
Aksel	4x2
Stand	Neufähig

Zulassung	
Baujahr	2022
Zulassungsdatum	11-08-2022
Polizeiliches Kennzeichen	DL53213
Letzte Hauptuntersuchung	18-09-2025
Fahrzeugidentifizierungsnummer	W1T9560031V266622
Referenznummer	8070

Motor und Transmission	
Motor	OM936LA.6-8
PS	300
Km	96800
Getriebe	aut
Eurotyp	6
Anzahl Tanks	1
Tank Liter	200
Hinterachse, Nabenreduktion	✓
Adblue tank liter	40
Ohne Kupplungspedal	✓

Bereifung	
% Resttiefe	80 - 80
Größe	315/70R22,5
Alpesymbol 3PMSF - M+S	yes

Fahrerhaus	
Fahrerhaustyp	Low entry
Aircondition	✓
Spiegelkamera	✓
Heckkamera	✓
Radio	✓
Kühlebox	✓
Sitze	1
Abstandsradar	✓
Automatische Katastrophenbremse (FCW)	✓
Elektrische Fensterheber	✓

Cabine detail outside	
Warnungslicht	✓
Farbe	RAL 5017
Lichtkästen	✓
Nebelscheinwerfer	✓
zusätzliche Scheinwerfer	✓
Blitz Licht	✓

Fahrgestell	
Radstand mm	3800
Achslast, vorne kg	8000
Achslast, hinten kg	11500
Werkzeugkasten	✓

Bremsen	
Scheibenbremse	✓
ABS	✓

Federung	
Vorne, Luft	✓

Gesamtgewicht	
Nutzlast kg	4600
zul. Gesamtgewicht kg	18000
Leergewicht kg	13400

Verdichter	
M3	x
Siedlungsabfälle	✓
Industrie-Entsorgung	✓
Fabrikat	Phoenix / Ros Roca
Type	x
Serie nummer	x
Baujahr	2022
Winde	✓
LIft	✓
Weighing system	✓
1 Raum	✓

Beskrivelse

Ros Roca / Phoenix Müllaufbau – xx m³ Fassungsvermögen – Einkammersystem für Haus- und Gewerbemüll
Seilzugsystem für Großbehälter
Integriertes Wiegesystem (Sensoren im Aufbau, Display im Fahrerhaus und Drucker; IT-Ausstattung nicht enthalten)

Volluftfederung – Automatikgetriebe – 3800 mm Radstand – polierte Aluminiumfelgen

Nahverkehrsfahrerhaus mit besonders niedrigem Einstieg – Klimaanlage – Radio – Blitzleuchten – Leuchtschild – Rückfahrkamera – Fahrerhaus in RAL 5017 Blau

Wartung gemäß Anzeige durchgeführt – neuwertiger Zustand!

Kontaktieren Sie Scanvo unter +45 87244370 – E-Mail: salg@scanvo.dk

- AN OFFER YOU CAN'T REFUSE

Weitere Müllfahrzeuge finden Sie auf unserer Website www.scanvo.dk – Stets mehr als 300 Fahrzeuge auf Lager

SCANVO
TRUCKS DANMARK A/S













SCANVO
TRUCKS DANMARK A/S
















DOMETIC










BRIGADE
BACKEYE 360
BRIGADE




Service
Tidsbestemt service
Service straks
Interval: 05
Nulstil?
km/h


Service
Motor
Service straks
Interval: 03
Nulstil?
km/h


Service
Bremser aksel 2
21.09.2026
140 km
Interval: 01
km/h


Service
Luftfilter
15.04.2027
5700 km
Interval: 02
Nulstil?
km/h


Service
Gearkasse
14.04.2028
15000 km
Interval: 02
Nulstil?
km/h
80
100
120
15


Service
Dieselpartikelfilt.
26.03.2029
24000 km
Interval: 02
Nulstil?
km/h
80
100
120
15


Service
Bremser
aksel 1
25.10.2031
90000 km
Interval: 01
Nulstil?
km/h
80
100
120
15

