Scania L 360 B 6x2*4 LB 1 kammer indurtri, Renovation



Scanvo Trucks Danmark A/S
Hårup Skovvej 7, Hårup
8600 Silkeborg

Sælger
Salgsafdeling
salg@scanvo.dk
+45 8724 4370
+45 3046 2148 / +45 2498 2148

Basis	
Type	Lastbil
Aksel	6x2*4
Stand	Meget god

Registrering	
Årgang	2020
Reg. dato	09-10-2020
Reg. nr.	CV83763
Sidst synet	09-09-2026
Stelnummer	YS2L6X20005579383
Ref. nr.	8103

Motor og transmission	
Motor	DC09 141/360 D01
Hk	360
Km	299000
Gearkasse	Opticruise GRSO905R aut shift
Eurotype	6
Tank antal	1
Brændstof tank liter	350
Bagaksel, enkeltudveksling	✓
Kraftudtag motor	✓
Adblue tank liter	80
Uden koblingspedal	✓

Chassis	
Akselafstand mm	4150
Akseltryk, for kg	8000
Akseltryk, bag kg	19000
Værktøjskasse	✓
Hydraulisk styrende bagaksel	✓
Løftbare aksler	3.

Kabine	
Kabinetype	CL20 Low entry
Bakkamera	✓
Motor / kabine varmer	✓
Radio	✓
Walkie	✓
Navigation	✓
Vognbaneassistent	✓
Antal siddepladser	3
Afstandsradar (ACC)	✓
Fartpilot	✓
Lastindikator	✓
Multifunktionsrat	✓
Thermo/laminerede sideruder	✓
Luftaffjedret førerhus	✓
Bluetooth	✓
Automatisk klimaanlæg	✓
Automatisk katastrofe bremse (FCW)	✓
Elektriske vinduer	✓

Førerhus detaljer udvendig	
Farve	RAL 3003
Tågelygter	✓
Ekstra arbejdslys	✓
LED forlygter	✓

Dæk	
% tilbage	75 - 60 - 50
Størrelse	385/55R22,5 - 315/70R22,5 - 385/55R22,5

Bremser	
Skivebremse	✓
ABS	✓
Retarder	✓

Affjedring	
For, luft	✓
Bag, luft	✓

Vægt	
Lasteevne kg	9725
Totalvægt kg	26000
Egenvægt kg	16275

Komprimatorkasse	
Rumindhold kbm	23
Industrirenovation	✓
Fabrikat	Rosroca
Type	Olympus 23W HCT
Serie nummer	316324
Årgang	2020
Tag spil	✓
Vejesystem	✓
1 rum	✓

Beskrivelse

Ros Roca / Phoenix renovations anlæg - 23m3 rumindhold - 1 kammer til dag og industri renovation
Model: Olympus 23W HCT med produktionsnummer: 316324
wirespil til store container kasser
Vægt / Veje system fra indbygget i kassen og skærm i førerhus samt printer excl. it udstyr

Fuld luft affjedring - aut gearskift - retarder - 4150 mm aksel afstand - styrbar 3. aksel - Low entry CL 20 førerhus med extra lav indstigning - aircondition - radio - motor/kabine varmer - blitz lygter - lysskilt - bakkamera - RAL 3003 Cardinal Red førerhus

- AN OFFER YOU CAN'T REFUSE

Fremstår i meget god stand, og fuld serviceret med et syn fra 9/9-2026

Sidste service med Olieskift på motor, gearkasse og bagtøj ved 298.000 km. Nye bremseklodser på alle aksler ved km. 285.000

Kontakt Scanvo +45 87244370 - mail: salg@scanvo.dk


SCANIA


PHOENIX


PHOENIX







SCANVO
TRUCKS DANMARK A/S









