Scania L 360 B 6x2*4 LB 1 kammer indurtri, Müllfahrzeug



Scanvo Trucks Danmark A/S
Hårup Skovvej 7, Hårup
8600 Silkeborg

Sælger
Salgsafdeling
salg@scanvo.dk
+45 8724 4370
+45 3046 2148 / +45 2498 2148

Basis	
Type	LKW
Aksel	6x2*4
Stand	Sehr Gut

Zulassung	
Baujahr	2020
Zulassungsdatum	09-10-2020
Polizeiliches Kennzeichen	CV83763
Letzte Hauptuntersuchung	09-09-2026
Fahrzeugidentifizierungsnummer	YS2L6X20005579383
Referenznummer	8103

Motor und Transmission	
Motor	DC09 141/360 D01
PS	360
Km	299000
Getriebe	Opticruise GRSO905R aut shift
Eurotyp	6
Anzahl Tanks	1
Tank Liter	350
Hinterachse, Einzelaustausch	✓
PTO motor	✓
Adblue tank liter	80
Ohne Kupplungspedal	✓

Fahrerhaus	
Fahrerhaustyp	CL20 Low entry
Heckkamera	✓
Motor und Standheizung	✓
Radio	✓
Walkie	✓
Navigationssystem	✓
Sitze	3
Abstandsradar	✓
Tempomat	✓
Last Indicator	✓
Multifunktionslenkrad	✓
Thermo windows	✓
Luftfederung Fahrerhaus	✓
Bluetooth	✓
Automatische Klimaanlage	✓
Automatische Katastrophenbremse (FCW)	✓
Elektrische Fensterheber	✓

Cabine detail outside	
Farbe	RAL 3003
Nebelscheinwerfer	✓
zusätzliche Arbeit	✓
LED Licht	✓

Fahrgestell	
Radstand mm	4150
Achslast, vorne kg	8000
Achslast, hinten kg	19000
Werkzeugkasten	✓
Hydraulisch gelenkten Hinterachse	✓
Anhebbar Achsen	3.

Bereifung	
% Resttiefe	75 - 60 - 50
Größe	385/55R22,5 - 315/70R22,5 - 385/55R22,5

Bremsen	
Scheibenbremse	✓
ABS	✓
Retarder	✓

Federung	
Vorne, Luft	✓
Hinten, Luft	✓

Gesamtgewicht	
Nutzlast kg	9725
zul. Gesamtgewicht kg	26000
Leergewicht kg	16275

Verdichter	
M3	23
Industrie-Entsorgung	✓
Fabrikat	Rosroca
Type	Olympus 23W HCT
Serie nummer	316324
Baujahr	2020
Winde	✓
Weighing system	✓
1 Raum	✓

Beskrivelse

Ros Roca / Phoenix Sanierungsanlage – 23 m³ Kapazität – 1 Kammer für Tages- und Industriesanierung
Modell: Olympus 23W HCT, Produktionsnummer: 316324

Winde für große Container

Wiegesystem mit integriertem Kasten und Bildschirm in der Kabine sowie Drucker (ohne IT-Ausstattung)

Vollluftfederung – Automatikgetriebe – Retarder – 4150 mm Achsabstand

Niedrigeinstiegskabine CL 20 mit extra niedrigem Einstieg – Klimaanlage – Radio – Motor-/Kabinenheizung – Rundumleuchten – Beleuchtungstafel – Rückfahrkamera – Kabine in RAL 3003 Kardinalrot

Sehr guter Zustand, lückenlos gewartet.

- AN OFFER YOU CAN'T REFUSE

Letzte Wartung mit Ölwechsel an Motor, Getriebe und Hinterachse bei 298.000 km.
Neue Bremsbeläge an allen drei Achsen bei km. 285.000
Geprüft am 09.09.2026

Kontakt: Scanvo +45 87244370 – E-Mail: salg@scanvo.dk

Weitere Müllwagen finden Sie auf unserer Website www.scanvo.dk – stets über 300 Fahrzeuge auf Lager.


SCANIA


PHOENIX


PHOENIX







SCANVO
TRUCKS DANMARK A/S









